関西サイディング・News

2013年（平成25年）　10月20日（第129号）

発行
関西サイディング工事協会
事務局

〒542-0081 大阪市中央区南船場2-10-28 下村ビル2F
TEL 06(4963)8266
FAX 06(4963)8267
URL:http://www.ksk-net.jp/

関西サイディング工事協会
2013 第11回 安全衛生大会開催
講演と演習

平成25年度 関西サイディング工事協会 第11回安全衛生大会は、10月12日(土)なみはやドームで開催され、23名が参加した。今年度は、前年度に引き続いて、中央労働災害防止協会 近畿安全衛生サービスセンター 安全管理士 上月眞史(こうつきしんじ)氏の「機械等の災害事例と対策・リスクアセスメント」の講演と演習で ①機械等の災害事例と対策 ②危険性又は有害性等の特定(演習) ③リスクアセスメント の内容で行った。

開会にあたり、横田会長が「時期などの問題で少ない参加人数になったが、労働災害の防止における安全についての勉強は大切で、続けて行こうということで開催することにした。我々の仕事は、屋根の上や屋外と、常に危険と隣り合わせの状況にある。特に今年の夏は猛暑で、ことさら厳しかったと思う。自らの安全に努力し、家を出てから帰るまで、交通災害も含めて無事故でありたい。また南海トラフなどの自然災害についても注意して、自分・家族・広く社会の安全も考えていきたい」と挨拶した。

早速、上月眞史氏の講演「機械等の災害事例と対策・リスクアセスメント」に入った。

昨年に続いての講演となった上月氏は、まず、携帯用丸のこと電気用プラグの取り扱いの不備から発生した災害事例について、発生状況と原因を事細かく説明された。〝不安全な行動と、不安全な状態が重なると、事故になることが多い〟と改めて認識した。

次に、「どんな危険がひそんでいるのか」の演習に移った。「あなたは、脚立を使って、窓ふきをしています」の状況のイラストから、「不安全な行動(～なので)」と「不安全な状態(～して)」と「現象と結果(～になる)」を4パターン推測して文章に表現するというもので、めいめい考えながらシートに記入していった。〝危険を予測し特定する〟という練習だった。

続いて、リスクアセスメントについて話され、危険性又は有害性を特定するポイントは〝潜在的な危険にいかに気づくかが大切〟と締めくくられた。

最後に、神保副会長が「現場では、危険がたくさん潜んでいる。危険がどこにあるのかを気づきながら、一日一日無事でいることに感謝し、一年間無事故、怪我が無く、来年もここで会いましょう」と総括し、閉会した。

11月1日（金）

大阪地区 健康診断

日時　11月1日(金)
9:00～12:00　13:00～18:00
場所　ますむらクリニック
守口門真商工会館 3F

11月29日（金）

役員会&情報交換会&忘年会

日時　11月29日(金)
役員会　15:00～
情報交換会　16:00～
忘年会　17:30～
場所　天王殿

アンタレス（笠木下換気部材）
Antares



腰壁天端に脳天釘打ち無しで納まります!!

特徴
- バルコニー笠木の通気ができる
- パラペット部の通気ができる
- 納まりの標準化が容易
- 横からの釘打ちなので、漏水事故が起こりにくい
- 笠木下に隠れるコンパクト設計
- 様々な笠木形状に対応可能

hauseco 住まいに自然の流れをつくる
株式会社 ハウゼサンエイ
〒542-0081 大阪市中央区南船場2-10-28 下村ビル２Ｆ
本　社／TEL 06-4963-8266　FAX 06-4963-8267
加西工場／TEL 0790-47-8850　FAX 0790-47-8851

■―― 賛助会員の動静 ――■

【新入会】

ジャパンマテリアル株式会社

大阪支店 住所

〒566-0035 大阪府摂津市鶴野１丁目６番24号

TEL 072-630-1161　FAX 072-630-1162

10月14日(祝)

第2回　協会主催

職長リスクアセスメント講習会

職長安全衛生責任者教育 追加講習

22名が受講

― シモダにて ―

Web-king を利用　ケイミュー

“CG 管理サービス”を開始

― 住宅外観CG作成から管理まで ―

ケイミューは、住宅外観CG作成をスムーズに発注できる〝CG管理サービス〟を９月からスタートさせた。

モデル構築の申し込みから、建物の平面図・立面図などの図面データをアップロード、データ保存までを一貫して管理できるシステム。

「好みの外観を見つけたい」「住まいに合う商品を見つけたい」などの要望を、ビルダーや施主がパソコンやタブレット端末を利用して、簡単に住宅の外観CGで色や柄を選択できるサービス。何度でも、納得いくまでシュミレーションが可能。

CG画像は壁面のイメージを実感できるので、打ち合わせやプレゼンにも利用できる。

ケイミューはこれを皮切りに今後、図面公開などのWEBサービスの充実を図りたいとしている。

CG管理サービスの流れ

Step1 WEB上にCG作成で発注し受付完了

- 画面にそって簡単入力

Step2 商品の品番は検索機能を使って検索

- めんどうな品番入力はなし
- 品名・柄名のあいまい検索が可能
- 候補一覧から品番を選択

Step3 発注済み物件をまとめて管理

- 全物件の進行状況を確認
- CG画像をダウンロード可能
（完了日から３か月間。何回でも）

Web-king とはケイミューが Web で提供するサービスです。

利用するには

○ユーザー登録が必要

○システムアプリは無料

平成25年8月着工戸数 持家、貸家、分譲住宅 全体で増加だが 近畿圏は微減

8月の新設住宅着工戸数は84、343戸。前年同月比8.8％増で12か月連続の増加。

持家は、31、379戸で、同11・2％増は12か月連続の増加。

貸家は、29、548戸で、同7.0％増は6か月連続の増加。

分譲住宅は、23、042戸で、同8.5％増は4か月連続の増加。

地域別戸数は、

首都圏は、持家（同5.0％増）、貸家（同3.4％増）、分譲住宅（同2.8％増）で総戸数は同3.2％の増加。

中部圏は、持家（同8.9％増）、貸家（同22・7％増）、分譲住宅（同12・4％増）で、総戸数は同13・1％の増加。

近畿圏は、持家（同12・8％増）、貸家（同3.1％増）、分譲住宅（同15・5％減）で、総戸数は同1.2％の減少。

今日つれづれ

神戸　睦史
〈ハウゼサンエイ〉

〝あー心が清められていくなあ〟

日常の喧騒から離れ、神々しい木々の森林浴にひたりながら、多くの参拝客と一緒に伊勢神宮の参道を歩いていく。

内宮への入口、五十鈴川にかかる宇治橋は、日常の世界から神聖な世界へのかけ橋と言われ、日本一のパワースポットへの入り口だ。

式年遷宮は正宮だけの建替えだと思っていたのだが、実は境内にある沢山の建造物が新調されているのに驚いた。白木でできたばかりの沢山の建造物が森林の中に点在しており、タイムスリップしたような感覚に陥る。

遷宮は、飛鳥時代の掘立柱が特徴で弥生時代からの建て方を引き継いでおり、最も古い神社建築様式の一つで神明造と呼ばれている。礎石が無く、柱を直接地面に突っ込んでいる為、根元が腐り20年に一度建替えなければいけない理由の一つとなっている。

西暦690年から約1300年間絶え間なく行なわれており、非常に古い歴史を持ち文化的価値も高いのだが、なぜか世界遺産には登録されていない。

戦前、伊勢神宮は全国の神社の頂点の神社と位置づけられ、天皇の祖先である天照大神が祀られている為、軍国主義の象徴として見られ世界遺産になれない理由の一つとなっている。

こんな所でも世界遺産になれるんだという史跡が沢山ある中で、こんなに貴重で価値のあるものを認めず、なんでもかんでも軍国主義につなげるセンスが信じられない。

HAMATITE®

窯業系サイディングボード専用シーリング材

さいでぃんクン+1

建築用シーリング材変成シリコーン系１成分形

カラーマスター方式で多彩に着色可能　JSIA F☆☆☆☆

1. 安心の低モジュラス・応力緩和性 優れた接着性
「さいでぃんクン＋１」は低モジュラス性と応力緩和性を有し、サイディングボードに対する接着性及び追従性を確保することで、長期間防水性能を保持します。

2. 耐候性に優れます
新規配合技術の採用により、経時劣化における表面のひび割れ、白化に対する耐候性を向上させました。住宅の長寿命化における防水性能だけでなく、意匠性も長期間保持します。

3. 安定した硬化性・作業性
「さいでぃんクン＋１」は湿気硬化タイプの１成分形シーリング材ですので硬化不足の危険がなく、安心してご使用いただけます。また、季節対応を実施することで、通年で良好な作業性、硬化性を実現しました。

4. 在庫管理の軽減
１成分形のベースにカラーマスターを使用して多彩に着色することが出来ます。そのため、色毎にベースを在庫する必要が無くカラーマスターのみの対応となります。
※さいでぃんクン（2成分形）カラーマスターを共通でご使用ください。

特徴

さいでぃんクン＋1は、長年蓄積した高分子化学技術を基に従来の「さいでぃんクン」同様にサイディングボードに対する接着性、目地の動きに対する追従性、応力緩和性を有し、且つ「さいでぃんクン」には無かった「新たな価値を＋～プラス～」した商品です。

YOKOHAMA 横浜ゴムMBジャパン株式会社 近畿カンパニー

〒550-0001　大阪市西区土佐堀1-4-11（金鳥土佐堀ビル）TEL.06-6446-6704

三会だより

（三会とは情報交換会&役員会・ブロック会・部会です）

役員会&情報交換会

日時　9月18日（水）
15：00～17：00
場所　クレオ大阪中央
研修室

役員会
①「サイディング工事業」業種認定について
・8／23の臨時総会を経て、関東サイディング事業協同組合との協議会に向け動き出す
・建設工事の例示に加えてもらうことも検討
・11／29に天王殿において2団体で協議会の設立に向け話し合う
②年別・窯業外装材生産量・販売出荷量・在庫量実績報告
③安全衛生大会について
・10月12日（土）13：00受付 13：30開始 なみはやドームで開催
・講習内容及び講師の決定
講演「機械災害について（取り扱い方・負傷時の対処方法）」
講師　中央労働災害防止協会　安全管理士
上月貢史（こうつきしんじ）氏
・表彰式　各施工店推薦職方
④忘年会について
・11月29日（金）17：30～天王殿にて開催
⑤その他
・関西サイディング工事協会会員証明書の発行について
・要望あれば発行する（有効期限1年）
○ホームページ閲覧数について
・メール送信数を増やす
○定期健康診断（大阪）について
・11月初旬でますむらクリニックに連絡する
・賛助会員新規入会
ジャパンマテリアル株式会社
情報交換会
①各社近況報告
・仕事はあるが職人さんが不足
・断熱材・石膏ボードが値上がり
・パワービルダー系に加えて地場も忙しい
・10月から忙しくなる
・上期は良くも悪くもない
・どの業界でも職人不足・人材不足
・岡山が着工数を伸ばす
・鉄は生産量が追い付かず値上げ
次回役員会
10月12日（土）

広報総務部会

日時　10月2日（水）
16：00～18：30
場所　住まいの駅会議室
①サイディングニュース10／20号の内容検討
・記事及び広告の確認
・安全衛生大会について
・定期健康診断（大阪地区）について
・ケイミューの「CG管理サービス」について
・その他
次回11月6日（水）

役員会
日時　10月12日（土）
11：00～12：30
①年別・窯業外装材生産量・販売出荷量・在庫量実績及び住宅着工数
②建築業業種区分「窯業系サイディング工事業」申請の件
・10／4に3団体でサイディングの認知を種々の文書等で確認、11／7国交省に提出予定、11／29の第1回協議会は1月下旬に変更
③安全大会について
・23名と出席数が少なく、次年度からは年間計画で早めに告知する
④第2回リスクアセスメント講習について
・10／14にシモダにて開催
⑤健康診断（大阪）について
・11／1にますむらクリニックで実施
⑥協会会員証明書について
・雛形に有効期間を挿入したもので今後発行
次回役員会&情報交換会
11月29日（金）

早く見つかって「よかった」、何もなくて「よかった」
大事なことは目に見えません

平成25年度　関西サイディング工事協会（大阪地区）
定期健康診断・じん肺検査のご案内

日時　11月1日（金）
AM 9:00～12:00（受付11:30まで）
PM13:00～18:00（受付17:30まで）
場所　ますむらクリニック　守口門真商工会館 3F
TEL 06－6908－1708

協会では事業主健診と特殊健診（じん肺検査）を同日に行っています。この機会に受診しましょう。
☆奈良地区は26年始めに予定しています。

忘年会のお知らせ

日時　11月29日（金）　17：30～
場所　料亭「天王殿」
大阪市天王寺区逢阪2－8－52
TEL 06－6771－6010
☆当日は役員会 15:00～、情報交換会 16:00～を「天王殿」にて行います。

新入会員募集

施工技術の向上に活動しています。
各種講習会・勉強会を開いています。
情報交換と親睦をはかっています。

ご連絡は事務局
ハウゼサンエイ　神戸迄
☎ 06-4963-8266

窯業外装材生産量・販売出荷量・在庫量実績表

日本窯業外装材協会

年	月	生産量 千㎡	生産量 前年比	販売出荷量 千㎡	販売出荷量 前年比	在庫量 千㎡	在庫量 前年比	在庫量 在庫率	販売出荷金額 百万円	販売出荷金額 前年比	会員数	海外出荷 千㎡	海外出荷 百万円
平成25年（2013年）	1月	7,460	99.3	7,844	102.8	17,970	116.8	2.3	13,520	102.6		83	122
	2月	7,897	94.8	8,387	104.4	17,390	111.7	2.1	14,268	103.6		80	125
	3月	8,402	99.7	8,662	110.8	16,981	105.9	2.0	14,468	109.9		88	152
	1～3月	23,759	97.9	24,893	106.0	—	—	—	42,256	105.3	10社	251	399
	4月	8,725	101.9	8,312	113.8	17,262	100.8	2.1	13,853	111.9		110	189
	5月	8,484	110.4	8,763	112.4	17,102	101.0	2.0	14,670	109.3		111	219
	6月	9,108	100.2	8,511	103.4	17,585	99.4	2.1	14,384	102.8		164	281
	4～6月	26,602	105.0	25,641	109.9	—	—	—	42,959	108.0	9社	385	689
	1～6月	50,361	101.5	50,534	107.9	—	—	—	85,215	106.6		636	1,088
	7月	10,006	101.4	9,722	113.1	17,667	93.7	1.8	16,582	113.1		187	369
	8月	**8,294**	**107.4**	**8,699**	**105.3**	**17,179**	**94.4**	**2.0**	**14,931**	**105.4**		**148**	**256**
	年間計	**68,661**	**66.6**	**68,955**	**69.8**	**—**	**—**	**—**	**116,728**	**69.1**		**971**	**1,713**

NEW!
気密防水・配管・仮止シートの目張・貫通部

のびて止まる
3次元用粘着テープ
スパンエースG

縦にも横にものび被着体にフィットする
スリット入剥離紙付 片面テープ

仕様			
	基材	新開発特殊フィルム灰色（Pe/Ps不織布）	
	粘着剤	アクリル系粘着剤	
	剥離紙	スリット入り片面剥離紙付	
	スリット位置	センター or 1/3	
	幅	45mm	90mm
	長さ	5m	
	入り数	16巻	8巻

■特徴
■ アクリル系粘着剤使用で高耐久性
■ ホルムアルデヒド・トルエン等不使用
■ 粗面にも安心強粘着、重ね貼りもOK

施工例
窓台部分
90mm幅 センタースリットタイプがおすすめです

配管貫通部
45mm幅 1/3スリットタイプがおすすめです


光洋化学株式会社
http://www.koyo-kagaku.co.jp
大阪営業所
〒530-0036 大阪市北区与力町4-8 末広センタービル4F
TEL 06-6353-3171 FAX 06-6353-3513

結露対策

④ 3要素は断熱層、防湿層、気密層

10月1日に改正省エネ基準が施行された。順次強化される高断熱住宅で内部結露を防ぐには、断熱層、防湿層、気密層の3要素をそれぞれ連続させることである。

断熱材が部分的に薄くなった―配管まわりやケーブルの飛び出した部分の断熱材が薄くなると、その部分が夜間に冷えて、室内側のすき間から入った水蒸気が冷やされて結露になってしまう。

断熱材の充鎮が均一でなかった―間柱、内胴縁、配線などのぶつかる部分や基礎の外まわり、窓まわりなどは煩雑ですきまが出来やすい。通気で、ある程度は外に逃がせるが、施工が不十分で不具合を生じたり、水蒸気の出る量より入る量が多いと壁内に滞まり、夜間に結露になってしまう。

結露発生のメカニズムと防ぐ方法を正しく理解して、3つの層が絶え間なく連続するよう施工にあたりたい。

シリーズ ことばあらかると

― 生活のなかで 役立つことば ―

【この漢字、何と読むでしょう?】

⑨① 雑　言 ―― 種々の悪口。「ぞうげん」ともいう
「罵詈(ばり)――」口ぎたないののしりの言葉

⑨② 卒塔婆 ―― 供養のため墓に立てる、上部を塔の形にした細長い板。梵字・経文・戒名などを記す

⑨③ 村夫子 ―― 田舎の字者　村の先生
見識の狭い地方の学者をあざけっていう時に使う。「そんふうし」ともいう

⑨④ 帝釈天 ―― 梵天とともに仏法を護る神。十二天の一体で東方の守護神

⑨⑤ 内　裏 ―― 天皇の住居としての御殿。御所。皇居
内裏雛(だいりひな)の略

こたえ

⑨① ぞうごん　⑨② そとば　⑨③ そんぶうし　⑨④ たいしゃくてん　⑨⑤ だいり

―参考　とっさの日本語便利帳―

シリーズ 第2章

正しく使い、お手入れしましょう

～部位ごとの使用方法とお手入れ方法の解説～

第5節 壁・天井のお手入れの手引き

●ビニルクロス貼り●織物クロス貼り●板張り・化粧合板張り●繊維・砂

POINT 03 板張り・化粧合板張り

化粧合板は、普通合板の表面に加工を施して木目調などの化粧をしたもので、プリント合板とも呼ばれています。

●日常のお手入れ

普段は柔らかい布でから拭きするか、化学雑巾で汚れを落としましょう。

汚れが目立つ時には、住宅用洗剤を薄めたぬるま湯で拭き取り、水の固絞り雑巾で拭きます。その際、化粧合板などは力を入れすぎると表面のプリントを損傷することがありますので注意しましょう。

また、和室には化粧合板などによる目透し貼りの天井が多く用いられています。天井用の化粧合板などは耐水性のものでないことが多いため、水拭きを避け、普段から汚さないよう心掛けましょう。

化粧石膏ボードには、石膏ボードの表面にあらかじめ化粧加工した紙を用いたものや、化粧加工した紙やプラスチックのシートなどを張り合わせたもの、塗装、型押し凹凸などで加工したものがあります。耐水性の低いものは水拭きできませんので、あらかじめ設計者などに材料の性質を確認しておきましょう。

○シャンデリア

新たに天井にシャンデリアのような重い灯具を吊り下げる際には、落下による事故を防ぐため各灯具の取扱説明書の指示に従ってください。

●注意すること

化粧合板などに極力直射日光を当てないようにしましょう。表面材の変色やはがれの原因となります。また、化粧合板などにはシールやテープを貼ることは極力避けましょう。これらをはがす際に表面材も一緒にはがれたり、浮いたりして、はがした後が汚く残ってしまいます。



POINT 04 繊維・砂

繊維壁は繊維やパルプを使って綿のようにソフトに仕上げた塗り材で、砂壁は色砂を糊で練ったものを表面仕上げに使用したものです。どちらも和室の内壁などに用いられる伝統的な材料で、ひび割れや汚れなどが目立たないのが特徴ですが、表面がデリケートなのでお手入れには十分な注意が必要です。

●日常のお手入れ

普段は柔らかい布でから拭きするか、化学雑巾で汚れを落としましょう。

普段の掃除は軽くハタキ掛けをする程度にしましょう。汚れを落とす確実な方法がないので、普段から汚さないように心掛けること、乾燥状態を保ち、カビ防止に心掛けることが大切です。

砂壁押さえ用スプレーなどが市販されていますので、これを利用するのも一案です。

―住まいの管理手帳―(財)住宅金融普及協会発行

AUTON One Component Polyurethane Sealant
「あらゆる塗料に適応 究極のノンブリードシリーズ」
新商品 防水の切り札!! 変成を越えたマルチな才能
超耐シーラー TF2000
① 高耐候・高耐久性　② 作業性良好　③ 塗料非汚染

■320mlカートリッジ　■6Lペール缶
変成シリコーン系の用途もウレタン系の用途もこれ一本でカバーします。
耐候性に優れるため暴露条件でも長期に防水性能を維持します。また、ノンブリード・塗料密着性良好で、塗装後も安心です。
●変成シリコーン及びウレタンシーリング用途全般（暴露及び塗装下地）
●塩ビシート及びその他シート防水端末
●PCパネル及びRC目地、タイル及び石目地
●外壁補修用
●PC・RC階段仕上げ用樹脂床材等端部の防水
「適応プライマー」OP-2019（別売）
※ 防水性能を発揮・維持させるため必ずプライマー処理を行って下さい。
AUTO オート化学工業株式会社　シーリング材多数ラインナップ、気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.autochem.co.jp
大阪支店：大阪府吹田市南金田 2-18-23　TEL 06-6821-8011　東京本社：東京都台東区上野 5-8-5 CP10ビル5F　TEL 03-5812-7310